

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT – 082- 2015

OBJETO: REALIZAR LOS ACABADOS, PARQUEADEROS Y OBRAS  
COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS DEL VALLE DEL PACÍFICO

RESPUESTA OBSERVACIONES  
12 de Noviembre de 2015  
**Observaciones Extempraneas**

SIGMA CONSTRUCTORA

[sigma.constructora@yahoo.es](mailto:sigma.constructora@yahoo.es)

jue 05/11/2015 03:53 p.m.

PREGUNTA 1. *Por medio del presente me permito solicitar se publique el presupuesto oficial realizado por la Entidad, ya que en ninguno de los documentos publicados en el SECOP aparece esta información.*

RESPUESTA 1. De acuerdo con los procedimientos de contratación de FONTUR, las cuales han sido expresadas en la presente invitación abierta, los estudios presupuestales y de costos no son objeto de publicación.

NESTOR RAMOS RODRIGUEZ

[nramos@proingecol.co](mailto:nramos@proingecol.co)

jue 05/11/2015 04:37 p.m.}

PREGUNTA 2. *El numeral 3.1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal establece lo siguiente:*

*Las personas jurídicas, nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal o la representación legal de la sucursal, en su caso, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera, según se trate. En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deberá allegar el documento que acredite su constitución, existencia y representación legal según su país de origen y conforme a su legislación aplicable.*

*Me permito solicitar aclaración si este requisito será exigible para las personas NATURALES nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio.*

RESPUESTA 2. De acuerdo con lo establecido en los términos de la invitación, a las personas naturales no se les solicita certificado de existencia y representación legal, por lo tanto la persona natural debe cumplir las condiciones establecidas en los términos de la invitación correspondiente.

ALEXANDRA LEGUIZAMON  
[alexandraleguizamon@padecasa.com](mailto:alexandraleguizamon@padecasa.com)  
vie 06/11/2015 06:29 p.m.

PREGUNTA 3. *Respecto al ítem 3.1.4.9 PUERTAS A REGISTRO Y CASERA CAJA PARQUEADERO, INCLUYE CERRADURA Y MARCO, DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTONICO, agradezco confirmar a que tipo de puerta corresponde de acuerdo al planos de detalles de puertas 503-505. De igual manera enviar las Especificaciones técnicas para definir materiales, medidas, etc.*

RESPUESTA 3. El detalle de las puertas se pueden ver en el plano 505, donde se relaciona las especificaciones de las puertas PV-2 y P-1.

PREGUNTA 4. *Respecto al ítem 3.1.2.8 PUERTAS DE CERRAMIENTO EN VIA DE SERVICIO 5,0x1,0 M, no es posible determinar el tipo, materiales y medidas, ya que no cuenta con especificaciones y en los planos del Cd en la carpeta (E:\INF TEC CEVP\1. acabados + varios\ACCESO PEATONAL\CEVP\_1. ACCESO PEATONAL\CEVP\_1A. Pasarela exterior) no cuenta con planos de detalles de puertas.*

RESPUESTA 4. Por medio de adenda se publicará plano de detalle (CEVP-DETALLES PUERTA VEHICULAR TIPO 2.pdf) y alcance a la especificación al ítem 3.1.2.8.

PREGUNTA 5. *Solicitamos las especificaciones de los siguientes ítems que no se encuentran en el Anexo 12, y son necesarias para conocer el alcance de cada uno de los ítems. Adicionalmente en los planos del Cd no están los espesores de los perfiles para la estructura metálica.*

*3.1.2 HALL PARQUEADERO EXTERNO Y PASARELA PEATONAL EXTERNA*

*3.1.2.1 HALL DE ACCESO EN PARQUEADERO EXTERNO EN ESTRUCTURA METALICA*

*3.1.2.3 ACCESO PEATONAL EN ESTRUCTURA METALICA*

*3.1.4.10 CERRADURA ANTIPANICO*

*3.1.5.1 VENTILACION CENTRIFUGO PARA INYECCION DE AIRE, INCLUYE EQUIPO E1 4835 CFM, Accesorios incluye: lonas, soportes etc., Instalación – Ventiladores Helicocentrífugos E1*

*3.1.5.2 CONDUCTOS METALICOS RECTANGULAR SIN AISLAR, INCLUYE Conductos en lámina galvanizada – Cal. 20, Instalación Conductos metálicos Recta. sin aislar.*

*3.1.5.3 REJILLAS DE INYECCIÓN, INCLUYE Placa Perforada de 0,60x0,60, Instalación Placa Perforada*

RESPUESTA 5. Las especificaciones técnicas para los ítems 3.1.2.1 y 3.1.2.3, hace referencia a la construcción de la estructura metálica compuesta de vigas y columnas metálicas y tubulares de aluminio, con dimensiones referidas en los planos disponibles desde la apertura de la invitación abierta (CEVP DETALLES PASARELA EXTERIOR (plano115).pdf) anclada al andén en concreto con platina metálica en Angulo. Con relación a la especificación del capítulo 3.1.5 Inyección de Aire Natural en Pasarela Peatonal en Sotano, se informa que se encuentran contenidas en los planos "1649-001 Planta Sótano 2014-06-17.dwg", planos que se encuentran disponibles desde la apertura de la invitación abierta. Por medio de adenda se da alcance a la especificación del ítem 3.1.4.10 Cerradura Antipánico.

PREGUNTA 6. *Solicitamos especificar cuales son los espesores de las cubiertas de los siguientes ítems, y enviar las especificaciones Técnicas que no se encuentran en el Anexo 12.*

3.1.2.2 CUBIERTA METECNO EN POLIRETANO PARA HALL DE ACCESO EN PARQUEADERO

3.1.2.4 CUBIERA EN POLICARBONATO REF: POLIBAMBU NUEVO ESTANDAR

3.1.2.6 MEMBRANA EN LONA PARA PERGOLA ACCESO PEATONAL INCLUYE CABLES

4.3.1 MEMBRANA EN LONA PARA CUBIERTA DE PABELLONES INCLUYE CABLES

RESPUESTA 6. Las especificaciones de los ítems señalados se encuentran contenidas en los planos disponibles desde la apertura de la invitación abierta:

-CEVP-NIVELES MEMBRANA.dwg

-PL-03-04 RO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTAS PABELLONES CEVP.dwg

-CEVP-MA-01-PL.pdf

PREGUNTA 7. *De acuerdo al ítem 1.5.1.4 ESTUCO DE RELLENO solicitamos aclarar el ancho a considerar, ya que la unidad es por ML y en las especificaciones no está establecido el ancho.*

RESPUESTA 7. Se informa que los Anchos inferiores es de 50 cm.

PREGUNTA 8. *Respecto al ítem 4.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA, INCLUYE ADECUACION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, solicitamos ala Entidad suministrar los planos y especificaciones mas detalladas.*

RESPUESTA 8. Las especificaciones se encuentran contenidas en el plano que se publicará por medio de adenda denominado CARPA.pdf.

PREGUNTA 9. *Finalmente, reiteramos nuestra solicitud, de que sea publicado el presupuesto del Entidad con el fin de hacer una evaluación detallada a los precios unitarios.*

RESPUESTA 9. De acuerdo con los procedimientos de contratación de FONTUR, las cuales han sido expresadas en la presente invitación abierta, los estudios presupuestales y de costos no son objeto de publicación.

PROYECTAR INGENIERÍA LTDA

[proyectaring@yahoo.com](mailto:proyectaring@yahoo.com)

lun 09/11/2015 01:10 p.m.

PREGUNTA 10. *el ítem de muro superboard hablan de muro sin estructura pero en la especificación la estructura si está incluida. Favor definir.*

RESPUESTA 10. El muro superboard que se debe cotizar, no incluye la estructura puesto que los muros existentes cuentan con la estructura. Ver registro fotográfico de las respuestas a las observaciones publicadas el 5 de noviembre de 2015.

PREGUNTA 11. *En la pintura de cielorafalsos hablan de pintura de muro y especificaciones de pintura de muro. favor aclarar.*

RESPUESTA 11. Se solicita cotizar pintura de cielorafalsos.

PREGUNTA 12. *En las especificaciones existen algunas que no tienen ítem. Favor indicar si faltan ítems o sobran especificaciones.*

RESPUESTA 12. Las especificaciones están completas en el listado. Se debe omitir las especificaciones de ítems que no estén contenidas en el listado del presupuesto de obra.

PREGUNTA 13. *Se requiere contar con la totalidad de los planos del proyecto para revisar cantidades de obra. Deben incluirse los planos estructurales y de dotaciones especiales como las carpas.*

RESPUESTA 13. Se informa que la totalidad de planos se encuentran disponibles desde la apertura del proceso, así como los planos estructurales de las zonas donde el contratista adjudicatario intervendrá. Sin embargo, por medio de adenda se publicará plano de carpa "CARPA.pdf", de acuerdo a las inquietudes del oferente.

PREGUNTA 14. *Existen especificaciones que no coinciden con la numeración del ítem.*

RESPUESTA 14. Las actividades están completas en el listado. Se debe omitir las especificaciones de ítems que no estén contenidas en el listado.

PREGUNTA 15. *favor indicar especificaciones de lamparas y luminarias detalladas, ya que la cantidad es 320 pero en especificaciones hablan es de lamparas para parqueaderos externos*

RESPUESTA 15. La lámpara que se debe cotizar es la "LAMPARA LED 22W-120V". Se aclara que en el ítem 1.3.1.1 se refiere al punto eléctrico (incluye tubería/bandejas, cableado, cajas, conectores, etc) mientras que el ítem 1.3.4.1 se refiere al suministro e instalación de la lámpara para los puntos del ítem 1.3.1.1

ZAMARA GUERRERO

[z.guerrero@ossalopez.com](mailto:z.guerrero@ossalopez.com)

lun 09/11/2015 03:56 p.m.

PREGUNTA 16. *Respecto al punto 1.3.5 "Obligaciones generales del proponente" ítem 6, Revisar si hay coherencia después del punto seguido, toda vez que no es claro que sea posible ejecutar obras adicionales sin superar el valor del contrato, se transcribe texto: "Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios unitarios contenidos en la oferta económica presentada en su propuesta, con la autorización previa de la Interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita entre el Interventor y El Contratista, sin superar el valor del contrato".*

RESPUESTA 16. De presentarse mayores cantidade se realizará un balance de mayores y menores cantidades de obra, donde se determinará las cantidades de obra a ejecutar y se evaluará las actividades prioritarias a ejecutar sin exceder el valor del contrato de obra.

PREGUNTA 17. *RESPECTO A LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES: Considero que la sanción penal pecuniaria deberá ser establecida igualmente para la entidad CONTRATANTE, así las cosas, sugiero se adicione de la cláusula que transcribo lo que se encuentra subrayado en azul:*

*6.8. CLÁUSULA PENAL*

*En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones, las cuales deberán estar debidamente comprobadas por parte de la entidad CONTRATANTE, se causará a cargo del contratista una Cláusula Penal, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. FONTUR podrá compensar el valor de la Cláusula Penal hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al Contratista por cualquier concepto. El Contratista renuncia expresamente a ser requerido para efectos de constitución en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta mérito ejecutivo por el solo hecho de la firma del Representante Legal sin requerir ningún otro tipo de diligencia adicional. El pago de la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de la prestación principal ni del pago de la indemnización a que haya lugar. De igual forma, en caso de comprobarse incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de la entidad CONTRATANTE, está ultima cancelará al CONTRATISTA a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que ello impida que EL CONTRATISTA pueda solicitar la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal.*

RESPUESTA 17. De acuerdo con el régimen de contratación del proceso de contratación, el cual se base en un régimen privado, que se base en normas civiles y comerciales, las condiciones contractuales, son las establecidas para la ejecución del contrato, por lo tanto los términos de la invitación se mantienen.

ALEXANDRA LEGUIZAMON

[alexandraleguizamon@padecasa.com](mailto:alexandraleguizamon@padecasa.com)

lun 09/11/2015 05:19 p.m.

PREGUNTA 18. *Confirmar si en el ítem 3.1.2.1 HALL DE ACCESO EN EL PARQUEADERO EXTERNO EN ESTRUCTURA METALICA, incluye el bastidores en tubería en Aluminio.*

RESPUESTA 18. Se confirma que se incluye bastidores en tubería en Aluminio. Recomendamoente remitirse a la respuesta No. 5 del presente documento.

PREGUNTA 19. Favor suministrar planos o fotos de la Caseta de Pago a desmontar de acuerdo al ítem 3.1.4.1, De igual manera solicitamos aclara que incluye el ítem en el desmante, es decir si se deben hacer demoliciones, desmante eléctrico, puertas, ventanas, sanitarios, cubiertas, muros en concreto o mampostería, etc.

**RESPUESTA 19.** A continuacion se adjunta registro fotográfico de la caseta zona de registro.



Se debe realizar desmontar las ventaranas, puertas, meson de atención e instalaciones electricias. Se informa que en caso presentarse el caso de recuperar los elementos señalados, el contratista adjudicatario deberá entregar dichos elementos al personal del CEVP.

PREGUNTA 20. *Favor suministrar los planos correspondientes al numeral ítem 4.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA, INCLUYE ADECUACION DE LOSA EN CONCRETO EXISTENTE., donde se pueda saber a qué tipo de estructura y de carpa se refiere. De igual manera aclarar puntualmente a que corresponde la adecuación de la Losa existente.*

RESPUESTA 20. Por medio de adenda se publicará plano de carpa "CARPA.pdf"

PREGUNTA 21. *Respecto al ítem 5.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE, solicitamos suministrar la información de la puerta existente, o aclarar de la información del CD a que tipo de puerta corresponde.*

RESPUESTA 21. El detalle de puertas se entregará en medio magnético, identificado como plano "CEVP-PUERTAS26.dwg", puerta tipo P-21.

PREGUNTA 22. *Confirmar el color de los mesones de los en granito pulido sobre concreto.*

RESPUESTA 22. Color Granito jaspe

RUBEN DARIO SOLARTE

[rsolarte@proyinsa.com](mailto:rsolarte@proyinsa.com)

mar 10/11/2015 08:46 a.m.

PREGUNTA 23. *Se solicita especificar las dimensiones, el calibre de la lámina y el acabado en que se deben fabricar las puertas del ítem 1.5.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA DISEÑO SIMILAR A EXISTENTES. (No se facilita identificarlas en los planos y en el anexo 12 de especificaciones técnicas no se indica dicha información).*

RESPUESTA 23. El detalle de puertas se entregará en medio magnético, identificado como plano "CEVP-PUERTAS26.dwg", puerta tipo P-21.

PREGUNTA 24. *Se solicita indicar en qué material y acabado se debe suministrar el pasamanos del ítem 3.1.3.11 PASAMANOS METALICA TUBULAR 2", en el anexo 12 no se ofrecen detalles ni en los planos (el material puede ser tubería de acero inoxidable, aluminio, tubo galvanizado pintado, etc)*

RESPUESTA 24. En el plano "CEVP\_ESCALERA TUNEL ACCESO PARQUEO EXTERIOR (plano302).pdf" se especifica el tipo de material del pasamanos. Se aclara que el plano se encuentra disponible desde la apertura de la invitación abierta.

PREGUNTA 25. *Se solicita aclarar si el ítem 3.1.2.1 HALL DE ACCESO EN PARQUEADERO EXTERNO EN ESTRUCTURA METALICA, se refiere solo a la estructura metálica de soporte de la Cubierta Teja Metecno? omitiendo el entramado lateral (pérgola) que aparece en el plano 116?, debido a que en el Anexo 12 de Especificaciones Técnicas no se ofrece descripción para este ítem.*

RESPUESTA 25. El ítem Incluye todo, la estructura metálica y el entramado en aluminio, recomendamos remitirse a la respuesta No. 5 del presente documento.

PREGUNTA 26. *Los ítems 1.5.1.1 / 1.6.2.1 / 1.6.3.1 / 1.6.4.1 / 1.6.5.1 / 1.6.7.1 / 3.1.4.3 PISO EN CONCRETO ESMALTADO DEPOSITOS en el anexo 12 indican que se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido y en el Formulario de Presupuesto indica metro cuadrado (M2). Se solicita ratificar que la unidad de medida sea el (M2).*

RESPUESTA 26. Se aclara que la unidad de medida es metro cuadrado (m<sup>2</sup>). Por medio de adenda se aclara la unidad de medidas de los ítems.

RAFAEL ARDILA  
rafaelardila@gtcingeneria.com  
mar 10/11/2015 04:53 p.m.

PREGUNTA 27. *En el ítem 3.2.5. "Suministro y aplicación de mortero acrílico, incluye pulida, en pavimento de parqueadero existente." Solicitamos la especificación o referencia comercial del producto y espesor de la capa del mortero acrílico.*

RESPUESTA 27. Por medio de adenda se da respuesta a la especificación del mortero epóxico y acrílico.

PREGUNTA 27a. *En el ítem 3.1.5.1 "VENTILACIÓN CENTRIFUGO PARA INYECCIÓN DE AIRE, INCLUYE EQUIPO E1 4835 CFM, Accesorios incluye: lonas, soportes etc., Instalación Ventiladores Heliconcentrifugos E1" Solicitamos las especificaciones técnicas particulares del equipo y la descripción precisa de la actividad.*

RESPUESTA 27a. Remitirse a la respuesta No. 5 del presente documento.

PREGUNTA 28. *Para el ítem 4.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA, INCLUYE ADECUACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE. Solicitamos la especificación técnica particular para esta actividad.*

RESPUESTA 28. Las especificaciones se encuentran contenidas en el plano que se publicará por medio de adenda denominado CARPA.pdf.

PREGUNTA 29. *De acuerdo al ítem 1.5.1.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO DEPÓSITOS. Solicitamos definir el espesor de este actividad.*

RESPUESTA 29. El espesor es de diez (10) centímetros

PROYECTAR INGENIERÍA LTDA  
[proyectaring@yahoo.com](mailto:proyectaring@yahoo.com)  
mié 11/11/2015 11:12 a.m.

PREGUNTA 30. *En el ítem de piso de concreto esmaltado no indican el espesor y si este tiene refuerzo de acero.*

RESPUESTA 30. El espesor diz (10) cm, incluye malla electrosoldada

PREGUNTA 31. *En el ítem de mortero acrílico solo hablan de la pulida del piso pero no se especifica nada del tipo de mortero acrílico, ni su espesor, ni su resistencia*

RESPUESTA 31. Por medio de adenda se da respuesta a la especificación del mortero acrílico.

PREGUNTA 32. *Debido a que existen unos ítemes que tienen especificaciones, pero no tienen cantidad, sería importante preguntar si el valor total de la licitación incluye los ítemes que tienen especificación pero no incluidos dentro del listado de cantidades de obra o solo es para los ítemes del listado de cantidades de obra.*

RESPUESTA 32. Las especificaciones están completas en el listado. Se debe omitir las especificaciones de ítemes que no estén contenidas en el listado del presupuesto de obra.

PREGUNTA 33. *El ítem 4.3.2 corresponde a las cantidades de obra de estructura metálica discriminados en el plano PL-03-04 RO estructura soporte cubiertas pabellones??*

RESPUESTA 33. La actividad 4.3.2 se refiere a la estructura metálica tridimensional contenida en el plano "CEVP-MA-01-PL.pdf". El plano "PL-03-04 RO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTAS PABELLONES CEVP.dwg" se refiere a la actividad 4.3.3 que es el reforzamiento de los pórticos donde se apoya la estructura metálica tridimensional.

PREGUNTA 34. *En el plano de niveles de membranas existen unas vigas warren, unos perfiles tipo c y unas mámparas M-7. Todo este entramado existe??. Si existe sobre esta estructura se montarán las membranas ??*

RESPUESTA 34. La actividad 4.3.2 se refiere a la estructura metálica tridimensional contenida en el plano "CEVP-MA-01-PL.pdf". El plano "PL-03-04 RO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTAS PABELLONES CEVP.dwg" se refiere a la actividad 4.3.3 que es el reforzamiento de los pórticos donde se apoya la estructura metálica tridimensional.

PREGUNTA 35. *El ítem 4.5.1 No es claro en cuanto a tipo de paredes enrollables, tipo de lona a utilizar, tipo de estructura metálica y adecuación de la losa existente. favor aclarar.*

RESPUESTA 35. Las especificaciones se encuentran contenidas en el plano que se publicará por medio de adenda denominado CARPA.pdf.



PREGUNTA 36. *En el plano de intervenciones fachada, no hay ningún tipo de especificación sobre acabados, longitudes. es importante contar con estas especificaciones, para la incidencia de lineales de baldosa de perlato abuzardada.*


RESPUESTA 36. Se entregará en medio magnético plano "CEVP-FACHADAS DILATACIONES.dwg" con detalles de la fachada. Este plano debe ser comparado con el plano "CEVP-INTERVENCIONES FACHADAS.dwg" donde se muestran las áreas a intervenir.

PREGUNTA 37. *Debe especificarse por separado el tipo de lamparas a utilizar.*

RESPUESTA 37. La lámpara que se debe cotizar es la "LAMPARA LED 22W-120V". Se aclara que en el ítem 1.3.1.1 se refiere al punto eléctrico (incluye tubería/bandejas, cableado, cajas, conectores, etc) mientras que el ítem 1.3.4.1 se refiere al suministro e instalación de la lámpara para los puntos del ítem 1.3.1.1

PREGUNTA 38. *Se pide el mantenimiento y pintura de puertas similares a las existentes. Que tipo de puertas son??*

RESPUESTA 38. A continuacion se adjunta registro fotográfico de las puertas del sotano:



Se debe realizar mantenimiento, desmonte, limpieza y pintar con esmalte + anticorrosivo

PREGUNTA 39. *Especificar tipo de secador de manos.*

RESPUESTA 39. Por medio de adenda se dará alcance a la especificación.

PREGUNTA 40. *Especificar ancho de vigas a enchapar.*

RESPUESTA 40. Ancho inferior a un (1) metro.

PREGUNTA 41. *Indicar en que plano se encuentran las vigas y columnetas a ejecutar.*

RESPUESTA 41. En el plano "CEVP-BOX-CULVERT - ESTRUCTURA.dwg" se ubica las vigas y las columnetas a ejecutar.

PREGUNTA 42. *Favor indicar si los ítemes 3.1.2.4 y 3.1.3.1 están repetidos o son dos cubiertas independientes. Si son independientes faltaría un ítem de estructura??*

RESPUESTA 42. Los ítems señalados son diferentes. La actividad 3.1.2.4 corresponde a la cubierta de la pasarela desde el hall hasta el box culvert, mientras que la actividad 3.1.3.1 corresponde a la cubierta sobre el inicio de la pasarela peatonal en el sótano. Los 3.1.2.4 y 3.1.36.1 tienen la misma especificación. La estructura de soporte de dicha cubierta debe estar incluida en el precio de estos ítems.

PREGUNTA 43. *No hay especificación del vidrio laminado a utilizar.*

RESPUESTA 43. Las especificaciones del vidrio laminado a utilizar se encuentran contenidas en el plano "CEVP DETALLES PASARELA SÓTANO.dwg"

PREGUNTA 44. *Pendiente especificación completa de la cubierta metecno con poliuretano a utilizar.*

RESPUESTA 44. Por medio de adenda se publicara la especificación de cubierta.

PREGUNTA 45. *En la especificacion 3.1.3 aunque la descripción es de pasarelas y sus diferentes ítems la especificación solo habla es de cielofalsos.*

RESPUESTA 45. El capítulo 3.1.3 se refiere a la construcción de la pasarela peatonal en sótano. Las especificaciones y diseños se encuentran en los planos disponibles desde la apertura del la invitación abierta.

PREGUNTA 46. *Favor indicar en que planos se encuentran las estructuras metálica de hall de acceso y acceso peatonal.*

RESPUESTA 46. En el plano CEVP DETALLES PASARELA EXTERIOR (plano115).pdf.

PREGUNTA 47. *Favor enviar plano de caseta de pago existente para presupuestar su desmonte.*

RESPUESTA 47. Se entregará en medio magnético plano "CEVP-GENERALES SOTANO-ACTUAL.dwg".

WILDER VALENCIA PACHÓN

[licitaciones@construccionesmaja.com.co](mailto:licitaciones@construccionesmaja.com.co)

mié 11/11/2015 12:01 p.m.

PREGUNTA 48. *Solicito aclaración sobre el siguiente ítem:*

3.2.5.1 *Suministro y aplicación de mortero acrílico, incluye pulida, en pavimento de parqueadero existente.*

*Solicitamos especificar el espesor del mortero acrílico a utilizar y cual es el tipo de mortero acrílico ya que hay diversos tipos de este mortero, ejemplo (mortero listo con sikatop 122, o un mortero mejorado).*

RESPUESTA 48. Por medio de adenda se da respuesta a la especificación del mortero acrílico.

ALEXANDRA BELTRAN

[licitaciones1@icac.com.co](mailto:licitaciones1@icac.com.co)

vie 13/11/2015 11:09 a.m.

PREGUNTA 49. *Con respecto a las garantías futuras que presenta el pliego en cuestión solicitan una póliza de responsabilidad civil con una vigencia igual a la duración del contrato más tres años, las aseguradoras para este tipo de pólizas por políticas con los reaseguradores solo dan cobertura igual a la duración del contrato hasta la liquidación del mismo, es por esto que si sucediera algún incidente a un tercero fuera de este tiempo la póliza no le daría cobertura. De acuerdo a lo descrito anteriormente solicitamos a la entidad tener en cuenta esta observación y modificar lo solicitado en los pliegos, es decir, reducir el tiempo de cobertura de la Póliza de Responsabilidad Civil a un (1) año.*

RESPUESTA 49. P.A. Fontur, la vigencia de la Poliza de Responsabilidad Civil se ajusta medinte adenda.

RODRIGUEZ BAUTISTA

[rbedificar@gmail.com](mailto:rbedificar@gmail.com)

sáb 14/11/2015 10:07 a.m.

PREGUNTA 50. *De la lectura de las respuestas a las obaervaciones publicadas se drespende que no sera valida como experiecia similar la construcción de la estructura en concreto de una edificación, lo cual esta limitando la participación a proponentes idoneos. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la experiencia en cosntrucción estructuras de edificaciones es acorde al objeto a ejecutar solicitamos que la misma sea valida para acreditar experiencia en dicho proceso.*

RESPUESTA 50. Teniendo en cuenta que la acreditación de la experiencia del proponente debe ser en CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES, o CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, las estrucutras en concreto se encuentran dentro las condiciones solicitadas.

MILENA GARCES OBANDO

INVERSIONES GUERFOR S.A.

[Licitacionescivil@img.com.co](mailto:Licitacionescivil@img.com.co)

sáb 14/11/2015 10:29 a.m.

PREGUNTA 51. *Solicitamos que se permita la acreditación de la experiencia en construcción de edificaciones nuevas que incluyan estructuras, teniendo en cuenta que la misma es acorde con el objeto del proceso y con las obras a realizar, según el cuadro de presupuesto publicado por la Entidad. Lo anterior con el fin de no limitar la participación de oferentes.*

RESPUESTA 51. En el numeral 3.4.3. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, de la invitación abierta establece que los "oferentes deben acreditar la experiencia en máximo dos (2) contratos ejecutados y terminados de manera previa al cierre y entrega de propuestas, cuyos objetos correspondan a CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES, o CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES". Por lo anterior, las edificaciones nuevas se encuentran dentro del objeto de construccion de obras civiles en edificaciones.

Comité Técnico



Pbx: (1) 3275500

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B,  
Edificio Museo del Parque.  
Bogotá D.C. – Colombia  
[www.fontur.com.co](http://www.fontur.com.co)

Fax:  
(1) 6067580